







Scheda Prodotto

Codice	KF1306
Descrizione	Tendicinghia Distribuzione Kit Distribuzione
Diametro	0
Altezza	0
Foro	0
.	0
Misure dettagliate	.
Note	120 x 300 /

Applicazioni

Marca						
Audi	A2	1.4 TDI	D	02/00-08/03	AMF	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Audi	A4	1.9 TDI	D	03/00-11/00	AJM-ATJ	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Audi	A4	1.9 TDI	D	11/00-	AVB	Cinghia HT. Fino a Telaio 8E2297100 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Audi	A4	1.9 TDI	D	11/00-10/04	AVF-AWX	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Audi	A4	1.9 TDI Quattro	D	03/00-11/00	AJM-ATJ	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Audi	A4	1.9 TDI Quattro	D	11/00-10/04	AVF-AWX	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Audi	A6	1.9 TDI	D	08/01-	AVF-AWX	Cinghia HT. Fino a Telaio 4B2120000 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Audi	A3	1.9 TDI	D	08/00-	ASZ	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire gruppo di carico
Ford	Galaxy	1.9 TDI	D	02/96-03/02	ANU-AFN	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Ford	Galaxy	1.9 TDI	D	04/00-	AUY-ASZ	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Seat	Alhambra	1.9 TDI	D	02/03-	ASZ	Cinghia HT. Fino al 2003 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Seat	Alhambra	1.9 TDI	D	04/00-	ANU	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Seat	Alhambra	1.9 TDI	D	06/00-11/02	AUY	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Seat	Leon	1.9 TDI	D	02/01-	ARL-ASZ	Cinghia HT. D telaio 1M2R120001 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Skoda	Fabia	1.9 TDI	D	12/99-	ATD-AVB	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Skoda	Octavia	1.9 TDI	D	09/00-04/04	ATD-ASZ	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Skoda	Superb	1.9 TDI	D	02/02-	AVB	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Skoda	Superb	1.9 TDI	D	02/02-	AWX	Cinghia HT. (130cv) Fino a mot. 3U3009506 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Bora	1.9 TDI	D	05/00-	ASZ-ARL	Cinghia HT. (130/150cv) Fino a telaio 1J2592782 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Bora	1.9 TDI	D	12/00-	ATD	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Bora	1.9 TDI	D	12/98-06/01	AJM Da mot.185671	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Bora	1.9 TDI	D	12/98-06/01	AUY	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Golf IV	1.9 TDI	D	05/00-	ARL- ASZ	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Golf IV	1.9 TDI	D	09/00-	ATD	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Golf IV	1.9 TDI	D	12/98-06/01	AJM	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico Da mot.185671
Volkswagen	Golf IV	1.9 TDI	D	12/98-06/01	AUY	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di caricoCinghia HT.
Volkswagen	New Beetle	1.9 TDI	D	02/01-	ATD	Cinghia HT. (81cv) Fino a mot. 9C2613920 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Passat	1.9 TDI	D	02/00-	AVB	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Passat	1.9 TDI	D	08/98-11/00	AJM-ATJ Da mot.185671	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Passat	1.9 TDI	D	11/00-	AVF-AWX	Cinghia HT. Fino al -12/02 Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Polo	1.9 TDI	D	10/01-	ATD	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Polo	1.9 TDI	D	11/03-	ASZ-BLT	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Sharan	1.9 TDI	D	02/03-	ASZ	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Sharan	1.9 TDI	D	04/00-	ANU	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico
Volkswagen	Sharan	1.9 TDI	D	04/00-	AUY	Cinghia HT. Kit 3 Componenti - Sostituire Gruppo di carico